

Kassen-Arbeitsplätze	Empfehlung:	Mindestanforderung:	geprüft:
PC:	Intel Quad Core Bay Trail-D J1900, 2.0 – 2.4 GHz oder vergleichbar	Pentium III, 500 MHz oder vergleichbar	
Arbeitsspeicher:	4 GB	mind. 2 GB RAM	
Festplatte:	64 GB (SSD)	mind. 10 GB freier Speicherplatz	
Laufwerk:	DVD-Laufwerk	-	
Netzwerk:	Netzwerkkarte 1000 Mbit	Netzwerkkarte 100 Mbit	
Fernwartung:	Internetanschluss	Internetanschluss	
Betriebssystem:	Windows 10 Professional ⁽¹⁾	Windows 10 ⁽¹⁾	
Ggf. Bildschirm:	Auflösung ab 1024 x 786 Bildpunkten	Auflösung 1024 x 786 Bildpunkten	

Anschlüsse für Kassenhardware:

(Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass alle Anschlüsse zur Verfügung stehen und dass KEINE Adapter verwendet werden.)

Touchmonitor	USB-Anschluss und VGA-Anschluss	
Kundenmonitor	USB-Anschluss	
Bondrucker	COM-Anschluss oder USB-Anschluss	
Scanner	USB-Anschluss, bei älteren Modellen auch PS/2 möglich	
EC-Cash-Terminal	COM-Anschluss und entsprechendes Kabel	
Industrie-PDA	USB-Anschluss	
Scanndy / Opticon	USB-Anschluss	
Maus / Tastatur	jeweils ein USB-Anschluss (bei älteren auch PS/2 möglich)	
Klassische Kassentastatur	USB-Anschluss, bei älteren Modellen auch PS/2 möglich	
Klassisches Kundendisplay	COM-Anschluss (Wenn das Display ein Durchschleifen ermöglicht, reicht ein Anschluss für Drucker und Display.)	

⁽¹⁾ Die Rita Bosse Software läuft auf Windows unter 32- sowie 64-Bit